

Приложение  
к паспорту доступности  
объекта социальной  
инфраструктуры

ПЛАН

адаптации объекта социальной инфраструктуры к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения  
МОУ СОШ № 32 г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Аллея Труда, 55/2

№ п/п	Выявленные нарушения и замечания	Мероприятия по временному приспособлению объекта (с указанием срока)	Перечень мероприятий по адаптации объекта	Срок исполнения	Альтернативный способ оказания услуги в случае невозможности адаптации объекта*
1	2	3	4	5	6
1	На входе на участок прилегающей к объекту территории не размещена доступная для МГН информация о схеме движения инвалидов по территории	текущий ремонт	Разместить информацию о схеме движения инвалидов по территории	2017г.	1) Предварительный звонок от посетителя принадлежащего к МГН 2) Встреча в назначенное время около входа в учреждение 3) Обслуживание посетителя по интересующему вопросу
2	Дорожка к объекту разноуровневая с баодюрами	текущий ремонт	Установить пандусы	2018г.	1) Предварительный звонок от посетителя принадлежащего к МГН 2) Встреча в назначенное время на территории и сопровождение 3) Обслуживание посетителя по интересующему вопросу

3	На объекте нет кнопки вызова	текущий ремонт	Установить кнопку вызова	2017г.	<p>1) Предварительный звонок от посетителя принадлежащего к МГН</p> <p>2) ) Встреча в назначенное время на территории и сопровождение</p> <p>3) Обслуживание посетителя по интересующему вопросу</p>
4	Входа в здание не оборудован пандусом и разделительными перилами	текущий ремонт	Установить пандус, разделительные перила	2020г.	<p>1) Предварительный звонок от посетителя принадлежащего к МГН</p> <p>2) Встреча в назначенное время около входа в учреждение</p> <p>3) Обслуживание посетителя по интересующему вопросу</p>
5	Нет информационных знаков на дверях тамбура	текущий ремонт	Установить информационные знаки на дверях тамбура	2018г.	<p>1) Предварительный звонок от посетителя принадлежащего к МГН</p> <p>2) Встреча в назначенное время около входа в учреждение</p> <p>3) Обслуживание посетителя по интересующему вопросу</p>
6	Пороги у наружной двери превышают 0, 014 м.	текущий ремонт	Привести в соответствие	2018г.	<p>1) Предварительный звонок от посетителя принадлежащего к МГН</p>



					2) Встреча в назначенное время около входа в учреждение 3) Обслуживание посетителя по интересующему вопросу
7	Нет специально оборудованной туалетной комнаты и кабинок	Капитальный ремонт	Ремонт и установка специального оборудования	2019г	

Директор школы



А.В.Кныш

\* Невозможность адаптации объекта может быть признана в случае принадлежности здания к памятникам архитектуры и при особых технических условиях.